




HIPER HIERROS

OMEGAS



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Y MECÁNICAS DE LA SERIE

Kg/Unidad



DESCRIPCION	A	B	C	ESP	KG/MT
OMEGA 20X20X15X0,6	20	20	15	0,6	0,43
OMEGA 20X20X15X0,8	20	20	15	0,8	0,58
OMEGA 30X30X15X0,6	30	30	15	0,6	0,58
OMEGA 30X30X15X0,8	30	30	15	0,8	0,77
OMEGA 40X40X16X0,6	40	40	16	0,6	0,73
OMEGA 40X40X17X0,8	40	40	17	0,8	0,99
OMEGA 40X40X18X1	40	40	18	1	1,25
OMEGA 40X40X20X1,5	40	40	20	1,5	1,92
OMEGA 50X30X18X0,5	50	30	18	0,5	0,66
OMEGA 50X40X20X1,5	50	40	20	1	1,44
OMEGA 50X40X20X1,5	50	40	20	1,5	2,16
OMEGA 50X50X25X1	50	50	25	1	1,6
OMEGA 50X50X25X1,5	50	50	25	1,5	2,4
OMEGA 60X30X18X0,8	60	30	18	0,8	1,19
OMEGA 60X40X20X1,5	60	40	20	1,5	2,4
OMEGA 60X50X25X1,5	60	50	25	1,5	2,64
OMEGA 80X40X20X1,5	80	40	20	1,5	2,88
OMEGA 80X50X25X1,5	80	50	25	1,5	3,12
OMEGA 100X40X25X2	100	40	25	2	4,64
OMEGA 100X50X25X2	100	50	25	2	4,8
OMEGA 120X50X25X2	120	50	25	2	5,44